
Remplacement du LM323K sur Squaw & Talk





Remplacement du LM323K sur Alim Squaw And Talk

Note : Pas noté
Prix
9,50 €

Montant des Taxes1,58 €

48 h

Poser une question sur ce produit

FournisseursRestorpinball

Description du produit

- Remplacement du LM323K sur la carte sons Squaw And Talk de Bally
- Adapté à la perfection pour le dissipateur qui restera en place !
- Se monte en lieu et place soit du LM323K soit du 78C05
- Dans tous les cas, suffit de le mettre en place
- Bien conserver ou remplacer l'isolant TO3, serrer sans toucher le composant
- Mettre les deux fils centraux (bout de broche de composant que vous récupérez)
- Soudez et c'est fini
- Au besoin voir les produits complémentaire pour palier au manque d'isolateur et ou graisse thermique
- Et cela sera réglé parfaitement à 5.11V

Lot de 1 pièce