

Carte Remplacement MA1078



Carte remplacement MA1078

Note : Pas noté

Prix

37,50 €

Montant des Taxes 6,25 €

48 h



[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Restorpinball](#)

Description du produit

- Carte remplacement des cartes à transistors
- Remplace les références Gottlieb suivantes : MA1078
- Transistors éprouvés les MJ2955, des Warriors ceux là
- Visseries, rondelles, écrous en INOX, soit jamais lieu d'oxydation ici et ne se dé-serrera pas
- Circuit imprimé double face de haute qualité
- Trous métallisés, rivets métallisés, étamés
- Semelle des transistors en contact sur 4 points (face supérieure) et 2 points avec les vis en face inférieure.
- Point de masse en broche 1 soudée en double face, via rivets, et soudures avec forte proportion d'étain
- Résistance soit céramique, soit cimentées, et ou carbone
- Comme toujours montées et testées par votre serviteur

Lot de 1 carte