


Interface 10696 entrée sorties



Interface 10696 entrée sorties

Note : Pas noté

Prix

10,00 €

Montant des Taxes 1,67 €

48 h



[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Restorpinball](#)

Description du produit

- Interface E /S cpu sys1
- 10696
- Rockwell d'origine
- Pour les problèmes de mise en mémoire souvent en faute
- Pour la non lecture des contact de réglages